

**CERTIFICACIÓN**

El Presente reporte de verificación de vehículo fue realizado en las instalaciones de CERTIAUTO, 10 Av. 29-89 Zona 5, Ciudad de Guatemala. CERTIAUTO no se responsabiliza: A) Por el uso que el tenedor del presente reporte haga de él; B) De la negociación que se lleve a cabo del vehículo objeto de esta inspección; C) De cualquier falla mecánica del vehículo al momento de ser evaluado y estar dentro y/o fuera de nuestras instalaciones; y D) Del uso y desgaste del vehículo antes y después de la inspección. La veracidad de la información contenida en el presente reporte queda circunscrita al momento en que se realiza la verificación del vehículo. Este reporte no es un certificado del vehículo.

Datos Generales:**Solicitado Por:****COMPRA SEGURA GT****E-mail:****Teléfono:****Descripción del Vehículo:**

Placa:	No. Vin / Chasis:	Motor C.C.:	2000
Marca: HYUNDAI	No. Motor:	Combustible:	DIESEL
Línea: TUCSON LX20 2WD	Kilómetros / Millas:	Procedencia:	RODADO
Año: 2012	Tipo Transmisión:	Fecha:	14/4/2026
Color: GRIS	Cilindros:	Inspector:	MAYNOR GIRON

AREAS DE INSPECCION**ESTADO GENERAL**

	Carrocería	BUENO
	Vidrios	BUENO
	Limpia parabrisas	BUENO
	Llantas y Aros	REGULAR
	Sistema de Iluminación	BUENO
	Accesorios Eléctricos	BUENO
	Sistema de Audio	BUENO

AREAS DE INSPECCION**ESTADO GENERAL**

	Partes Internas	BUENO
	Indicadores	BUENO
	Niveles	BUENO
	Fugas	BUENO
	Puntos Adicionales	BUENO
	Parte Inferior de Vehículo	BUENO
	Simulador de Manejo	BUENO

**Glosario de Términos utilizados:**

BUENO : Cuando el componente reúne las características de operación, aspecto o funcionalidad. **REGULAR**: Cuando el estado, aspecto o sistema se encuentra deficiente en operación o incompleto y afecta la estética y/o desempeño del mismo. **MALO**: Cuando presenta daño que afecta el desempeño y/o estética y se considere su reemplazo o reparación. **SATISFACTORIO**: Cuando el componente reúne condiciones de operación que revelan un buen desempeño. **MASILLA**: Se determina la presencia de masilla en la carrocería por medio de un análisis electrónico. **NO APLICA**: Cuando no es una aplicación para el vehículo o no se tuvo acceso **SEVERO**: Cuando el estado de la parte en mención se encuentra dañada y se considera su reemplazo lo más pronto posible. **LEVE**: Cuando el daño en la pieza no se considera importante ya que no afecta el desempeño del mismo. **PRUEBA DE MANEJO**: Efectuada dentro de las instalaciones de CERTIAUTO.

EXTERIOR



CARROCERIA

Puertas Izquierdas **REPINTADO**
Loderas **REPINTADO**
Capo **BUENO**
Bumpers **REPINTADO**

Puertas Derechas **REPINTADO**
Faldón Derecho **REPINTADO**
Techo o Concha **BUENO**

ESTADO GENERAL: **BUENO**

Faldón Izquierdo **REPINTADO**
Filetes y Molduras **BUENO**
Baúl **BUENO**



Signos de reparaciones y repintado en piezas de carrocería. Rayones y abollones en piezas de carrocería. Raspones en bumper trasero y faldon izquierdo (presentan pintura de uñas). Desajuste en bumper delantero. Cristalización en pantalla de silvines. Daño en guardafango plástico delantero derecho.



VIDRIOS

Vidrio delantero (Windshield) **BUENO**
Ventanas derechas **BUENO**



ESTADO GENERAL: **BUENO**
Polarizado **BUENO**
Ventanas izquierdas **BUENO**
Vidrio trasero **BUENO**



LIMPIA PARABRISAS

Limpia parabrisas frontal **BUENO**
Estado de Plumillas **BUENO**



ESTADO GENERAL: **BUENO**

Limpia parabrisas trasero **BUENO**
Estado de chorritos **BUENO**



LLANTAS Y AROS

Condición de las llantas **DESGASTE AVANZADO**
Estado de espárragos y pernos **BUENOS**



ESTADO GENERAL: **REGULAR**

Condición de aros **BUENOS**
Condición de platos **NO APLICA**

Fecha de fabricación de llantas (año 2,019). Llantas traseras presentan desgaste avanzado y daño en banda exterior. Raspones en aros 4/4. Se recomienda revisar el apreté de pernos y espárragos.

INTERIOR



COMPARTIMIENTO TRASERO Ó BAÚL

Llanta de repuesto **BUENO**
Tricket y herramienta * **BUENO**



ESTADO GENERAL: **BUENO**

Alfombra y piso **BUENO**
Triangulo o cono **BUENO**

* Se refiera a herramientas para el cambio de llanta, se recomienda verificar el funcionamiento del tricket y presión de aire de llanta de repuesto antes de viajar, ya que Certiauto únicamente verifica presencia de las mismas.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Luz alta y baja	BUENAS
Luz de reversa	BUENAS
Luces de Frenos	BUENAS
Luces de pivevias	BUENAS
Luces de Emergencia	BUENAS



ESTADO GENERAL:	BUENO
Neblineras	BUENAS
Antiniebla	NO APLICA
Luz interna delantera	BUENAS
Luz interna trasera	BUENAS
Luces de vicerias/tapasol	BUENAS



ACCESORIOS ELECTRICOS

Retrovisores Eléctricos	BUENOS
Vidrios Eléctricos	BUENOS
Bloqueo de Vidrios	BUENOS
Asientos Eléctricos	BUENOS
Cerradura Central	BUENOS



ESTADO GENERAL:	BUENO
Bocina / Claxon	BUENOS
Sunroof / techo panorámico	BUENOS
Sensores de parqueo y cámaras	BUENOS
Acceso Remoto / Alarma	BUENOS
Apertura baúl / tapa gasolina	BUENOS



SISTEMA DE AUDIO

Radio	BUENO
CD Player *	TIENE



ESTADO GENERAL:	BUENO
Entrada Auxiliar / USB *	TIENE
Pantalla	BUENO

*Certiauto únicamente verifica si el radio del vehículo tiene CD player, entrada auxiliar / USB, por lo que se recomienda verificar el funcionamiento. La prueba de audio se efectúa con un nivel bajo de volumen por lo que no revela el estado de los parlantes.



SISTEMA DE VENTILACION

Funcionamiento de A/C	BUENO
Funcionamiento de Calefacción	BUENO
Calefacción de asientos	BUENO



ESTADO GENERAL:	BUENO
Estado de Difusores	BUENO
Funcionamiento Selectores	BUENO
Estado de pantalla	BUENO



PARTES INTERNAS (ALFOMBRAS, TAPICERIA, CINTURONES)

Asientos delanteros y traseros	BUENO
Alfombra / sobre alfombras	BUENO
Tapicería de techo / tapa sol	BUENO



ESTADO GENERAL:	BUENO
Paneles de puertas	BUENO
Parte superior de tablero	BUENO
Cinturones de seguridad	BUENO

Tapicería presenta desgaste y suciedad.



INDICADORES

Aspirometro	BUENO
Tacómetro RPM	BUENO
Temperatura	BUENO
Check Engine	BUENO



ESTADO GENERAL: BUENO

TMPS	BUENO
Antiderrape	BUENO
Bolsas de Aire	BUENO
ABS	BUENO

*CERTIAUTO verifica visualmente que todos los indicadores no presenten signos de haber sido alterados electrónicamente, por lo que si fuera necesario se recomienda un Diagnostico Electrónico para aclarar cualquier anomalía.

AREAS MECANICAS DE REVISION



REVISION DE NIVELES

Aceite de Motor	BUENO
Aceite de Caja Automática	NO APLICA
Aceite Hidráulico	NO APLICA



ESTADO GENERAL: BUENO

Líquido de Frenos	BUENO
Líquido de Clutch	NO APLICA
Sistema de Enfriamiento	BUENO



FUGAS

Humedad de Aceite	NO
Fugas de Aceite	NO
Fluido Hidráulico	NO APLICA
Líquido de Frenos	NO



ESTADO GENERAL: BUENO

Combustible	NO
Líquido Refrigerante	NO
Fuga en sistema de Escape	NO
Fuga en sistema de A/C	NO

Signos de limpieza en sistema de turbo (validar presencia de aceite a mediano plazo).



PUNTOS ADICIONALES

Tapón/tapa de Combustible	BUENO
Líquido de Frenos	75%
Refrigerante ó Agua	REFRIGERANTE



ESTADO GENERAL: BUENO

Estado de Batería:

Prueba de Arranque	OK
Sistema de Carga	14.04V
Vida útil	100%

Líquido de frenos presenta 75% de humedad (se recomienda reemplazar).



PARTE INFERIOR DEL VEHICULO

Signos de Colisión	NO
Chasis	NO
Puntas/Largueros de Chasis	NO



ESTADO GENERAL: BUENO

Parte inferior de Vehículo	NO
Muletas y Barras	NO
Corrosión	NO

Corrosión en componentes de tren motriz.