



CERTIFICACIÓN



El Presente reporte de verificación de vehículo fue realizado en las instalaciones de CERTIAUTO, 10 Av. 29-89 Zona 5, Ciudad de Guatemala. CERTIAUTO no se responsabiliza: A) Por el uso que el tenedor del presente reporte haga de él; B) De la negociación que se lleve a cabo del vehículo objeto de esta inspección; C) De cualquier falla mecánica del vehículo al momento de ser evaluado y estar dentro y/o fuera de nuestras instalaciones; y D) Del uso y desgaste del vehículo antes y después de la inspección. La veracidad de la información contenida en el presente reporte queda circunscrita al momento en que se realiza la verificación del vehículo. Este reporte no es un certificado del vehículo.

Datos Generales:

Solicitado Por:

Compra Segura GT

E-mail:

Teléfono:

Descripción del Vehículo:

Placa:		No. Vin / Chasis:		Motor C.C.:	2200
Marca:	KIA	No. Motor:		Combustible:	DIESEL
Línea:	CARNIVAL	Kilómetros / Millas:	80,648 KILOMETROS	Procedencia:	RODADO
Año:	2016	Tipo Transmisión:	AUTOMATICO	Fecha:	16/7/2026
Color:	NEGRO	Cilindros:	4	Inspector:	CARLOS NOJ

AREAS DE INSPECCION

ESTADO GENERAL

- Carrocería
- Vidrios
- Limpia parabrisas
- Llantas y Aros
- Sistema de Iluminación
- Accesorios Eléctricos
- Sistema de Audio

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

AREAS DE INSPECCION

ESTADO GENERAL

- Partes Internas
- Indicadores
- Niveles
- Fugas
- Puntos Adicionales
- Parte Inferior de Vehículo
- Simulador de Manejo

BUENO

BUENO

REGULAR

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO



Glosario de Términos utilizados:

BUENO : Cuando el componente reúne las características de operación, aspecto o funcionalidad. **REGULAR**: Cuando el estado, aspecto o sistema se encuentra deficiente en operación o incompleto y afecta la estética y/o desempeño del mismo. **MALO**: Cuando presenta daño que afecta el desempeño y/o estética y se considere su reemplazo o reparación. **SATISFACTORIO**: Cuando el componente reúne condiciones de operación que revelan un buen desempeño. **MASILLA**: Se determina la presencia de masilla en la carrocería por medio de un análisis electrónico. **NO APLICA**: Cuando no es una aplicación para el vehículo o no se tuvo acceso. **SEVERO**: Cuando el estado de la parte en mención se encuentra dañada y se considera su reemplazo lo más pronto posible. **LEVE**: Cuando el daño en la pieza no se considera importante ya que no afecta el desempeño del mismo. **PRUEBA DE MANEJO**: Efectuada dentro de las instalaciones de CERTIAUTO.

EXTERIOR



CARROCERIA

Puertas Izquierdas
Loderas
Capo
Bumpers

REPINTADO
REPINTADO
BUENO
REPINTADO

Puertas Derechas
Faldón Derecho
Techo o Concha

REPINTADO
BUENO
BUENO

ESTADO GENERAL: BUENO

Faldón Izquierdo
Filetes y Molduras
Baúl

BUENO
BUENO
BUENO



Signos de repintado en lodera izquierda, puertas 3/4, bumper delantero y trasero. Irregularidades y brisa de pintura en piezas repintadas.



VIDRIOS

Vidrio delantero (Windshield)
Ventanas derechas

BUENO
BUENO



ESTADO GENERAL: BUENO
Polarizado
Ventanas izquierdas
Vidrio trasero

DESGASTE
BUENO
BUENO

Polarizado en general con rayones y desgaste.



LIMPIA PARABRISAS

Limpia parabrisas frontal
Estado de Plumillas

BUENO
DESGASTE



ESTADO GENERAL: BUENO

Limpia parabrisas trasero
Estado de chorritos

BUENO
BUENO

Plumillas limpiaparabrisas 3/3 con desgaste (cambio recomendado).



LLANTAS Y AROS

Condición de las llantas
Estado de espárragos y pernos

BUENAS
BUENOS



ESTADO GENERAL: BUENO

Condición de aros
Condición de platos

RAYONES
NO APLICA

Llantas 2/4 de diferente labor. Aros 4/4 con raspones y leves golpes. Se recomienda verificar apreté de pernos y estado de espárragos de ruedas.

INTERIOR



COMPARTIMIENTO TRASERO Ó BAÚL

Llanta de repuesto
Tricket y herramienta *

BUENO
BUENO



ESTADO GENERAL: BUENO

Alfombra y piso
Triangulo o cono

BUENO
BUENO

* Se refiera a herramientas para el cambio de llanta, se recomienda verificar el funcionamiento del tricket y presión de aire de llanta de repuesto antes de viajar, ya que Certiauto únicamente verifica presencia de las mismas.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Luz alta y baja
Luz de reversa
Luces de Frenos
Luces de pivedias
Luces de Emergencia

BUENAS
BUENAS
BUENAS
BUENAS
BUENAS



ESTADO GENERAL:

BUENO

Neblineras
Antiniebla
Luz interna delantera
Luz interna trasera
Luces de viceras/tapasol

BUENAS
NO APLICA
BUENAS
BUENAS
BUENAS



ACCESORIOS ELECTRICOS

Retrovisores Eléctricos
Vidrios Eléctricos
Bloqueo de Vidrios
Asientos Eléctricos
Cerradura Central

BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS



ESTADO GENERAL:

BUENO

Bocina / Claxon
Sunroof / techo panorámico
Sensores de parqueo y cámaras
Acceso Remoto / Alarma
Apertura baúl / tapa gasolina

BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS



SISTEMA DE AUDIO

Radio
CD Player *

BUENO
TIENE



ESTADO GENERAL:

BUENO

Entrada Auxiliar / USB *
Pantalla

TIENE
BUENO

*Certiauto únicamente verifica si el radio del vehículo tiene CD player, entrada auxiliar / USB, por lo que se recomienda verificar el funcionamiento. La prueba de audio se efectúa con un nivel bajo de volumen por lo que no revela el estado de los parlantes.



SISTEMA DE VENTILACION

Funcionamiento de A/C
Funcionamiento de Calefacción
Calefacción de asientos

BUENO
BUENO
BUENO



ESTADO GENERAL:

BUENO

Estado de Difusores
Funcionamiento Selectores
Estado de pantalla

BUENO
BUENO
BUENO



PARTES INTERNAS (ALFOMBRAS, TAPICERIA, CINTURONES)

Asientos delanteros y traseros
Alfombra / sobre alfombras
Tapicería de techo / tapa sol

DAÑO
DESGASTE
SUCIA



ESTADO GENERAL:

BUENO

Paneles de puertas
Parte superior de tablero
Cinturones de seguridad


BUENO
BUENO
BUENO

Tapicería de asiento de sillón delantero izquierdo con agrietamiento. Timón y forro de timón con Rayones, suciedad y desgaste en tapicería general.



INDICADORES

Aspirometro	BUENO
Tacómetro RPM	BUENO
Temperatura	BUENO
Check Engine	BUENO



ESTADO GENERAL: BUENO

TMPS	BUENO
Antiderrape	BUENO
Bolsas de Aire	BUENO
ABS	BUENO

*CERTIAUTO verifica visualmente que todos los indicadores no presenten signos de haber sido alterados electrónicamente, por lo que si fuera necesario se recomienda un Diagnostico Electrónico para aclarar cualquier anomalía.

AREAS MECANICAS DE REVISION



REVISION DE NIVELES

Aceite de Motor	NIVELAR
Aceite de Caja Automática	BUENO
Aceite Hidráulico	NIVELAR



ESTADO GENERAL: REGULAR

Líquido de Frenos	NIVELAR
Líquido de Clutch	NO APLICA
Sistema de Enfriamiento	NIVELAR

Líquido de frenos bajo el mínimo (nivelar). Aceite de motor, hidraulico y refrigerante bajo (nivelar).



FUGAS

Humedad de Aceite	NO
Fugas de Aceite	NO
Fluido Hidráulico	SI
Líquido de Frenos	NO



ESTADO GENERAL: REGULAR

Combustible	NO
Líquido Refrigerante	NO
Fuga en sistema de Escape	NO
Fuga en sistema de A/C	NO

Fuga de aceite en cremallera de dirección (diagnóstico recomendado).



PUNTOS ADICIONALES

Tapón/tapa de Combustible	BUENO
Líquido de Frenos	N/A
Refrigerante ó Agua	REFRIGERANTE



Estado de Batería:

Prueba de Arranque	OK
Sistema de Carga	13.8V
Vida útil	100%

No aplica medición de humedad en Líquido de frenos (por nivel bajo).



PARTE INFERIOR DEL VEHICULO

Signos de Colisión	NO
Chasis	NO
Puntas/Largueros de Chasis	NO



ESTADO GENERAL: BUENO

Parte inferior de Vehículo	NO
Muletas y Barras	NO
Corrosión	SI

Corrosión en componentes de motor, carrocería y tren motriz.